

ЛЕКЦИЯ 21

**Тема 2.2. Растяжение и сжатие.
Продольные и поперечные деформации.
Закон Гука**

Иметь представление о продольных и поперечных деформациях и их связи.

Знать закон Гука, зависимости и формулы для расчета напряжений и перемещений.

Уметь проводить расчеты на прочность и жесткость статически определимых брусьев при растяжении и сжатии.

Деформации при растяжении и сжатии

Рассмотрим деформацию бруса под действием продольной силы F (рис. 21.1).




Рис. 21.1

Начальные размеры бруса: l_0 — начальная длина, a_0 — начальная ширина.

Брус удлиняется на величину Δl ; Δl — абсолютное удлинение. При растяжении поперечные размеры уменьшаются, Δa — абсолютное сужение; $\Delta l > 0$; $\Delta a < 0$.

При сжатии выполняется соотношение $\Delta l < 0$; $\Delta a > 0$.

В сопротивлении материалов принято рассчитывать деформации в относительных единицах:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0}; \epsilon \text{ — относительное удлинение;}$$

$$\epsilon' = \frac{\Delta a}{a_0}; \epsilon' \text{ — относительное сужение.}$$

Между продольной и поперечной деформациями существует зависимость

$$\epsilon' = \mu \epsilon,$$

где μ — коэффициент поперечной деформации, или коэффициент Пуассона, — характеристика пластичности материала.

Закон Гука

В пределах упругих деформаций деформации прямо пропорциональны нагрузке:

$$F = k\Delta l,$$

где F — действующая нагрузка; k — коэффициент.

В современной форме:

$$\sigma = \frac{N}{A}; \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}.$$

Получим зависимость $\sigma = E\varepsilon$, где E — модуль упругости, характеризует жесткость материала.

В пределах упругости нормальные напряжения пропорциональны относительному удлинению.

Значение E для сталей в пределах $(2 \div 2,1) \cdot 10^5$ МПа.

При прочих равных условиях, чем жестче материал, тем меньше он деформируется:

$$\downarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} \uparrow.$$

Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии

Используем известные формулы.

Закон Гука $\sigma = E\varepsilon$.

Откуда $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$.

Относительное удлинение $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$.

В результате получим зависимость между нагрузкой, размерами бруса и возникающей деформацией:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E}; \quad \sigma = \frac{N}{A};$$

$$\Delta l = \frac{\sigma l}{E} \quad \text{или} \quad \Delta l = \frac{Nl}{AE},$$

где Δl — абсолютное удлинение, мм;

σ — нормальное напряжение, МПа;

l — начальная длина, мм;
 E — модуль упругости материала, МПа;
 N — продольная сила, Н;
 A — площадь поперечного сечения, мм^2 ;
Произведение AE называют *жесткостью сечения*.

Выводы

1. Абсолютное удлинение бруса прямо пропорционально величине продольной силы в сечении, длине бруса и обратно пропорционально площади поперечного сечения и модулю упругости.

2. Связь между продольной и поперечной деформациями зависит от свойств материала, связь определяется *коэффициентом Пуассона*, называемом *коэффициентом поперечной деформации*.

Коэффициент Пуассона: у стали μ от 0,25 до 0,3; у пробки $\mu = 0$; у резины $\mu = 0,5$.

3. Поперечные деформации меньше продольных и редко влияют на работоспособность детали; при необходимости поперечная деформация рассчитывается через продольную.

$$\varepsilon' = \mu \varepsilon; \quad \varepsilon = \frac{\Delta a}{a_0}; \quad \text{откуда} \quad \Delta a = \varepsilon' a_0,$$

где Δa — поперечное сужение, мм; a_0 — начальный поперечный размер, мм.

4. Закон Гука выполняется в зоне упругих деформаций, которая определяется при испытаниях на растяжение по диаграмме растяжения (рис. 21.2).




Рис. 21.2

При работе пластические деформации не должны возникать, упругие деформации малы по сравнению с геометрическими размерами тела. Основные расчеты в сопротивлении материалов проводятся в зоне упругих деформаций, где действует закон Гука.

На диаграмме (рис. 21.2) закон Гука действует от точки 0 до точки 1.

5. Определение деформации бруса под нагрузкой и сравнение ее с допускаемой (не нарушающей работоспособности бруса) называют *расчетом на жесткость*.

Примеры решения задач

Дана схема нагружения и размеры бруса до деформации (рис. 21.3). Брус защемлен, определить перемещение свободного конца.

Решение

1. Брус ступенчатый, поэтому следует построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Делим брус на участки нагружения, определяем продольные силы, строим эпюру продольных сил.

2. Определяем величины нормальных напряжений по сечениям с учетом изменений площади поперечного сечения.

Строим эпюру нормальных напряжений.

3. На каждом участке определяем абсолютное удлинение. Результаты алгебраически суммируем.

П р и м е ч а н и е. Балка *защемлена*, в заделке возникает *неизвестная реакция* в опоре, поэтому расчет начинаем со *свободного конца* (справа).

1. Два участка нагружения:
участок 1: $N_1 = +25 \text{ кН}$;
растянут;




Рис. 21.3

участок 2: $25 - 60 + N_2 = 0$; $N_2 = -35 \text{ кН}$; сжат.

2. Три участка по напряжениям:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1}; \quad \sigma_1 = \frac{25 \cdot 10^3}{500} = 50 \text{ Н/мм}^2;$$

$$\sigma_2 = \frac{N_1}{A_2}; \quad \sigma_2 = \frac{25 \cdot 10^3}{1000} = 25 \text{ Н/мм}^2;$$

$$\sigma_3 = \frac{N_2}{A_2}; \quad \sigma_3 = \frac{-35 \cdot 10^3}{1000} = -35 \text{ Н/мм}^2.$$

3. Удлинения участков (материал — сталь $E = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$):

$$\Delta l_1 = \frac{\sigma_1 l_1}{E}; \quad \Delta l_1 = \frac{50 \cdot 0,5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5} = 0,125 \text{ мм};$$

$$\Delta l_2 = \frac{\sigma_2 l_2}{E}; \quad \Delta l_2 = \frac{25 \cdot 0,4 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5} = 0,05 \text{ мм};$$

$$\Delta l_3 = \frac{\sigma_3 l_3}{E}; \quad \Delta l_3 = \frac{-35 \cdot 0,4 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^5} = -0,07 \text{ мм}.$$


4. Суммарное удлинение бруса (перемещение свободного конца).

$$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \Delta l_3; \quad \Delta l = 0,125 + 0,05 - 0,07 = 0,105 \text{ мм}.$$

Контрольные вопросы и задания

1. Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузкой на 3 мм. Чему равно относительное удлинение? Чему равно относительное сужение? ($\mu = 0,25$.)
2. Что характеризует коэффициент поперечной деформации?
3. Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении и сжатии.
4. Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости?
5. Запишите формулы для определения удлинения бруса. Что характеризует произведение AE и как оно называется?
6. Как определяют абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими силами?
7. Ответьте на вопросы тестового задания.

Тема 2.2. Раствжение и сжатие

Вопросы	Ответы	Код
1. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.	A Б В Г	1 2 3 4
		
2. Для бруса, изображенного на схеме к вопросу 1, рассчитать наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.	70 кН 130 кН 110 кН 200 кН	1 2 3 4
3. Определить нормальное напряжение в точке B (схема к вопросу 1).	110 МПа 220 МПа 80 МПа 140 МПа	1 2 3 4
4. Проверить прочность изображенного в вопросе 1 бруса, если допускаемое напряжение $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$?	$\sigma = [\sigma]$ $\sigma > [\sigma]$ $\sigma < [\sigma]$ Верный ответ не приведен	1 2 3 4
5. Определить перемещение свободного конца бруса, если известны длины участков бруса: $l_1 = 0,4 \text{ м}; l_2 = 0,6 \text{ м}; l_3 = 0,4 \text{ м}; l_4 = 0,2 \text{ м}$ (схема к вопросу 1).	0,42 мм 0,22 мм 0,62 мм 0,66 мм	1 2 3 4